

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НН ВПІ
Видавничо-поліграфічний інститут
Петро КИРИЧОК
06 січня 2025 р.



ПАСПОРТ
ЛАБОРАТОРІЇ
ПІСЛЯДРУКАРСЬКИХ
ПРОЦЕСІВ №1

Київ 2025

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Відповідальний за лабораторію: Гопкало Володимир Лаврентьєвич,
завідувач лабораторії



Загальна кількість робочих місць – 19

Загальна площа лабораторії (два приміщення) – $84,67 + 42 = 126 \text{ м}^2$.

Загальний вигляд лабораторії









План розташування робочих місць у лабораторії

Приміщення 1



Приміщення 2




ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ


Модульні секції фальцювально-склеювальної лінії для виготовлення паковань та інтегральних обкладинок




1



2



3



4

1. Самонаклад розгортки обкладинок (2017 р.) – 1 шт.
2. Комбінована модульна секція №1 приклеювання клапанів по довгій стороні розгортки обкладинок (2017 р.) – 1 шт.
3. Комбінована модульна секція №2 приклеювання клапанів по короткій стороні розгортки обкладинок (2017 р.) – 1 шт.
4. Механізм завершального каландрування обкладинок (2017 р.) – 1 шт.





11

5. Машина для висікання розгорток паковань і обкладинок ПС-1М (1986 р.) – 1 шт.
6. Тігельний верстат для висікання розгорток ПТ-4 (1992 р.) – 1 шт.
7. Тігельний верстат для висікання розгорток Adast Grafopress GPE (1984 р.) – 1 шт.
8. Прес позолотний ПЗ-1М (1998 р.) – 1 шт.
9. Палітурний прес БПК-7 (1998 р.) – 1 шт.
10. Гільйотинний паперорізальний станок К-525 II (1990 р.) – 1 шт.
11. Ниткозшивна машина БНШ-6А (2001) – 1 шт.

Лабораторні меблі:

1. Столи – 8 шт.
2. Стіл для викладача – 1 шт.
3. Стільці – 17 шт.
4. Дошка для написання крейдою – 1 шт.
5. Вогнегасник – 2 шт.

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ ПІСЛЯДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

1. Загальні положення

1.1. Дотримання правил охорони праці є обов'язковим для всіх осіб, які працюють у лабораторії післядрукарських процесів.

1.2. Перед початком роботи всі працівники та студенти повинні пройти інструктаж з охорони праці.

1.3. Забороняється перебування в лабораторії осіб, які не мають відповідного дозволу або не пройшли інструктаж.

1.4. Всі учасники робіт повинні використовувати спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту (рукавички, захисні окуляри тощо).

1.5. Робоче місце має бути чистим і впорядкованим, а інструменти та матеріали – у справному стані.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити справність обладнання, інструментів та вентиляційної системи.

2.2. Ознайомитися з характеристиками матеріалів, які використовуються у процесі роботи, зокрема з правилами поводження з клеями, лаками, фарбами та іншими хімічними речовинами.

2.3. Підготувати засоби для нейтралізації можливих витоків або розливів хімічних речовин.

2.4. Забороняється працювати з несправним обладнанням або без належного захисту.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Використовувати обладнання тільки за призначенням та відповідно до інструкцій.

3.2. Дотримуватися технологічних режимів роботи обладнання та матеріалів.

3.3. Забороняється залишати працююче обладнання без нагляду.

3.4. У разі використання хімічних речовин забезпечити їх правильне дозування та зберігання у відповідних умовах.

3.5. Уникати контакту рук із рухомими частинами машин і механізмів.

3.6. Забороняється використовувати несправні інструменти або обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути все обладнання та привести його у безпечний стан.

4.2. Очистити робоче місце від відходів, залишків матеріалів та інструментів.

4.3. Викинути відходи у спеціально відведені контейнери відповідно до норм утилізації.

4.4. Помити руки та, за необхідності, обробити їх захисними засобами.

4.5. Переконавшись, що всі електроприлади вимкнені, а робоче місце залишене у належному стані.

5. Дії у разі надзвичайних ситуацій

5.1. У разі пожежі, задимлення або витоку хімічних речовин негайно повідомити відповідальних осіб та евакуюватися відповідно до плану евакуації.

5.2. При отриманні травми негайно повідомити викладача або відповідального працівника та звернутися за медичною допомогою.

5.3. У разі несправності обладнання припинити роботу та повідомити відповідального за лабораторію.

6. Відповідальність за порушення правил

6.1. Особи, які порушують правила охорони праці, несуть відповідальність відповідно до внутрішніх норм навчального закладу.

6.2. Повторні або грубі порушення можуть призвести до відсторонення від роботи у лабораторії та адміністративних заходів.

6.3. Кожен працівник та студент зобов'язаний дотримуватись цих правил для забезпечення власної безпеки та безпеки оточуючих.

Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки є обов'язковою умовою для безпечної роботи в лабораторії післядрукарських процесів.